


Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva“, „Intrarea Maicii Domnului în Biserică“

Monument istoric. LMI 2010 OT-II-m-B-08991

sat POGANU; comuna VERGULEASA



Fațadă Vest-Pridvor deschis



Catapeteasmă de zid



Detalii Pridvor



Detalii Catapeteasmă-registru superior



Interior Altar

An construcție sau atestare istorică: LMI 2010 OT-II-m-B-08991

Scurtă prezentare a lăcașului de cult: Conform pisaniei, „acest sf. Lăcaș cu hramul Intrarea maicii Domnului în Biserică ce este capelă de cimitir a parohiei Verguleasa, com Verguleasa, jud. Olt, satul Poganu, construită din lemn la data ce nu se cunoaște, a fost reparată și reacoperită cu tablă în anul 1932, paroh fiind Pr. Ion Ionescu. Acum, în urma stricăciunilor ce a suferit, în anul 1968 făcutu-i sa toată subzidirea din beton, tencuielile pe dinăuntru și din afară, iar în anul 1970, prin stăruința Pr. Paroh Brînză Timote, episcopilor Marin I. Vlădescu, Alex Vlădescu, pictorul Nicolae Dumitrescu – Strejești și fiul său Paul. S-a sfințit în anul 1970, luna oct. ziua 25.“ Tăblița poziționată sub pisania bisericii, menționează că „acest sfânt lăcaș a fost construit în anul 1519“.