

Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva“

Monument istoric. LMI 2010 VL-II-m-B-09852

sat OLTEANCA; comuna GLĂVILE



Fațadă Sud



Pridvor – Vedere Laterală



Imagine Altar



Imagine Interior

Ctitori: Tudosie și Pârvu Sânculescu

An construcție sau atestare istorică: 1781-1782 – conform LMI 2010

Scurtă prezentare a lăcașului de cult: Biserica cu hramul „Cuvioasa Paraschiva“ a fost construită de Tudosie și Pârvu Sânculescu, între 1781-1782, conform unei vechi pisanii transmisă de Catagrafia din 1840. Dacă avem în vedere noua pisanie, pictată deasupra intrării în pridvor, care arată că „Această sfântă biserică cu hramul Cuvioasa Parascheva s-a ridicat din temelie de locuitorii acestui sat și s-a sfințit la anul 1785 de la Cristos“, am putea spune că biserica s-a început în perioada evidențiată de vechea pisanie, isprăvindu-se în 1785. Informația este susținută de însemnările preotului Ștefan Mărgăritescu care, în anul 1934, menționa pe Sfânta Evanghelie că „această sfântă biserică s-a ridicat spre anul 1780 și s-a sfințit în 1785“. Suferind de pe urma intemperiilor, construcția a fost reparată în 1864, reluându-și cursul până în 1910, când s-a închis cultului. Refacerea locașului s-a desfășurat în anul 1934. Este în plan de navă, cu turlă pe pronaos și acoperiș din șită. Pridvorul deschis este construit la bază într-o bârnă lată, unde s-a decupat în poziție centrală un acces semicircular, iar trecerea în altarul îngust se face prin trei uși. În timp ce ferestrele sunt mici, un brâu în funie răsucită decorează arcada și ușa de la intrare. Îmbinarea cu cele două bârne de pe laterale sporește stabilitatea fundației. Pictura icoanelor de pe iconostas și din altar și tabloul ctitorilor din tindă se disting prin calitate și colorit. În prezent, în naos nu sunt decât două icoane pictate.